

Temat: Skoroszyce, ul. Braterstwa Broni

nr otworu:		S5		nr sondowania:		SL3								
WYKRES SONDEWANIA SONDĄ LEKKĄ SL (DPL)														
	luźny	średnio zagęszczony	zagęszczony	bardzo zagęszczony	głębokość [m p.p.t.]	litologia	N ₁₀	I _D	I _S					
0,2-0,1					0,0-0,5	gleba	5							
0,4-0,3					0,5-2,1	Po	18	0,61	0,952					
0,5-0,6														
0,7-0,8														
0,9-1,0														
1,1-1,2														
1,3-1,4														
1,5-1,6														
1,7-1,8														
1,9-2,0														
2,1-2,2														
2,3-2,4					2,1-4,3	Gπz	15							
2,5-2,6														
2,7-2,8														
2,9-3,0														
3,1-3,2														
3,3-3,4														
3,5-3,6														
3,7-3,8														
3,9-4,0														
4,1-4,2														
4,3-4,4					4,3-6,0	Po/Ż+KO	21	0,64	0,96					
4,5-4,6														
4,7-4,8														
4,9-5,0														
5,1-5,2														
5,3-5,4														
5,5-5,6														
5,7-5,8														
5,9-6,0														
6,1-6,2														
6,3-6,4														
6,5-6,6														
6,7-6,8														
6,9-7,0														
7,1-7,2														
7,3-7,4														
7,5-7,6														
7,7-7,8														
7,9-8,0														
8,1-8,2														
8,3-8,4														
8,5-8,6														
8,7-8,8														
8,9-9,0														
					Zał. 7.3.									

Opracowanie: mgr Sławomir Fajga